


高性能ホイールが生まれる現場



エクイップシリーズやマイスター系列でお馴染みの大ホイールメーカー、WORKの工場見学コーナー・第二弾。先月号では3ピースおよび、2ピースホイールのリム製造工程を紹介。今回は昨年発売の最新モデルであるエクイップ40のディスク鋳造の流れを紹介していくぞ



Let's 工場見学!!

Equip 40 の製造工程を見ていく!!

WORK 岡山第二工場

本社は大阪、製造工場は大阪2カ所、岡山2カ所、営業拠点に関しては日本全国に展開しているWORK。今回お邪魔した岡山第二工場は、2ピース3ピースホイールのディスク部分と1ピースホイールの鋳造、切削加工を専門に稼働されている2棟からなる大工場だ



先月紹介したアルミの延伸材からプレス機を使ってリムを作り出していく工程から一転、今回はディスク部分の製造工程を見させていただいた。上は今回、ディスクの製造工程を解説してくれた岡山第二工場の千原工場長だ

製造工程① インゴットの溶解



溶解炉の上からインゴットを入れて熱し、溶けた状態の溶湯（ようとう）になるまで加熱。1~2時間ほど掛けると左の状態に。複数の炉は製造計画に基づき時間差をおいて稼働されている



ディスクの材料となるのは、インゴットと呼ばれるアルミの延べ棒。これを溶かしてホイール用ディスクを作っていく。岡山第二工場では毎月膨大な量のインゴットが仕入れられている。上は横並びになった溶解炉(るつぼ炉)

製造工程② 溶湯の精錬・脱ガス



千原さんの横にあるのは取鍋。ここに溶湯（溶かしたアルミ）を移して次の工程となる。この取鍋に移す時の溶湯の温度も管理。取鍋自体もあらかじめ熱せられている。

炉自体を油圧で傾ける



溶解炉そのものを油圧の力で傾けることで、中からキラキラとしたアルミの溶湯が流れ出てくる。迫力満点！



このデカさ伝わるかな？


岡山第二工場の鋳造棟に設置されている溶解炉はLPガス坩堝炉など複数台に及ぶ。炉の上で作業しているスタッフさんと比べてもらえばわかるけど、1台1台はかなり巨大なもの。大メーカーならではの大規模な設備だ



不純物を取り除く



溶湯を再び移動させる



山第二工場の千原工場長に、工場設備の案内から、製造工程の順序まで詳しく解説してもらった。鋳造というと、溶かした金属を型に流し込んで固めるというシンプルなイメージをもっている人もいると思うけど、鋳造作業の前にも後にも、色々なテーマとノウハウが必要とされている。また、金型から外れた後にも、熱処理を筆頭に、切削工程など、たくさんのが加工が控えているのだ。

「加工は大きく分けて3つの工程がありまして、車体に取り付け面である「裏加工」、取り付けボルトやピアスホールなどの穴開け加工、そして、裏加工で削ったセンターハブを基準に固定し

て、デザイン側を削る表加工になります。最終的には出たバリをキレイにして塗装・メッキ処理にしていきます。マイスターS-1など、デザインによっては表面を削らない製品もありますね」と千原工場長。今回、取材に伺つて感じたのは、製品を作るのは、やはり人間だということ。大規模な工作機械を使うのも、人。また、目視、計測、面取り作業など細かな手作業も欠かせない。製品のクオリティには、「塗型」などの人の手によるメンテが大きく関わっている。国産ブランドの強み、ここにあります。

プロフェッショナルに話を聞いた!!



岡山第二工場工場長
千原さん

職人によるWORKの高性能ホイール

再び不純物

アルミニウム溶湯清浄装置




このように溶湯清浄装置をかけ終えた後は、再び表面上に不純物が浮いた状態になっている。これらを丁寧に取り除き、溶湯中のガス量を真空ガスチェックで確認したら次の工程へ

サンプリングした



試料を確認



ここで掛かる時間はフラックス処理で1分、脱ガス処理で8分ほど。処理が終わるとカバーごと上げられる

低圧铸造機は溶湯の入る保持炉の上に、上下2つの金型が備わるオートメーション装置で、金型に送り込まれる铸造時は超高温に保たれた溶湯がエアーの圧力を掛けられて、金型に送り込まれる

製造工程③ 鋳造



鋳造工程前の金型の整備と“塗型”



金型を正常に機能させるためには、使用前後の整備が必須。具体的には金型をバラし、アルミバリの除去、ガス抜け穴の確認、塗型材の塗布などに加え、塗型が行われる



精度の高い鋳造を実現するために

塗型をおこなうための専用スペース。現在おこなわれているエキップ40の次に使われる金型が用意されていた。塗型とは、鋳造時の素材整形を補い、製造性を向上させるためにおこなう金型へのコーティングのこと。手作業でおこなわれる

塗型剤は金型をバーナーで1時間ほど加熱してから塗布される。塗布はスプレーガンでおこない、膜重量も計測する

Let's 工場見学! まだまだ終わりではないディスクの製造工程

製造工程⑤ 歪み取り



素材の微細化させるための溶体化を数時間、その後、硬くするための焼き入れ、強くするための時効硬化を数時間といった、目的と温度・処理時間が異なる熱処理工程を経たディスク。この工程で発生した材料の歪みを油圧プレス機で修正し、その後、公差範囲内か測定する

製造工程④ 熱処理



鋳造したディスクの機械的強度を上げるためにおこなわれる熱処理工程。右奥に見える熱処理炉だ

製造工程⑥ ショットブラスト



均一な 鋳肌に

歪み取り工程の次におこなれるショットブラスト。旧車ではサビ取りなどのレストア作業でお馴染みのツールだけど、ホイール用は巨大で全く別モノ。使われるメディアはステンレス製の微細な玉。これをアルミの鋳肌に吹きつけることで、表面を均一なクオリティに整えていく

機械加工後の エクイップ40



切削加工が加えられたエクイップ40のデザインは昔ながらの十字スポークホイールに、現代流のアレンジが加わった感じで斬新。先月のリム製造編と同じように、様々な工程を経てようやく形となるアルミホイールのディスク。本誌2号にわたって、WORKが長年蓄積したホイール製造のノウハウ（一部）を紹介させてもらったけど、いかがだったろうか？

裏面加工前後のディスク

製造工程⑦ 機械加工



コンピュータープログラムで切削をおこなうNC旋盤、マシニングセンターで、ディスクの裏面加工（ハブなど車体との接地面）→穴あけ加工（ボルト穴など）→表面加工（デザイン部分）という3つの機械加工工程を経て、岡山第二工場の仕事は完了。この後、塗装やメッキといった表面処理工程に移され、リムと組み合せられてホイールができる

金型の“上型” 金型の“下型” 型が上がる



溶湯の流し込みが終わって数分後、ディスクが整形されると上型と下型が分離。この時、鋳造したディスクは上型に付いた状態で、この下にディスクを載せる取り出し台車がセットされると、払い出しピンが飛び出でてディスクが型から取り外される




鋳造後のディスク



これは粉れもなくエクイップ40のディスク。でも、もちろんこれで完成ではなく、この後、切削をはじめとして数種の加工がおこなわれる

製造工程③ 鋳造～続き



あらかじめ塗型を済ませた上下2つの金型がセットされた低圧鋳造機。溶湯は金型の下に位置する保持炉からセンターゲート（ディスクの中心にある金型の穴）を通って、下から上へ、金型へと流し込まれる



金型から取り出した直後のディスクもまだ高溫。取り出し台車の上で冷やす他、専用のアームで掴んで水に浸して温度を下していく。この後、スタッフによる外観確認やハブ内の鋳造確認がおこなわれる

